

АКТ
межведомственного комиссионного обследования объекта

«18» февраля 2014 года

г. Бутурлиновка
(город, село, поселок)

13ч.40 мин.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Бондаренко Евдокия Егоровна - заместитель главы администрации
Бутурлиновского муниципального района

Секретарь:

Бурсова Елена Викторовна – старший инспектор по труду отдела по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района

Члены комиссии:

Прокофьева Наталья Сергеевна – руководитель отдела по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района

Сураков Александр Николаевич – ведущий специалист администрации Бутурлиновского муниципального района

Горин Виталий Николаевич – заместитель начальника отдела ИД по Бутурлиновскому району, майор внутренней службы (по согласованию)

Саратовский Олег Андреевич – начальник отдела ПДН, майор полиции

Пирко Людмила Николаевна – специалист 1 категории отдела по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района

Буркова Надежда Николаевна, заведующий МКДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №9» провела обследование антитеррористической защищенности учреждения образования с целью определения степени террористической уязвимости территории, зданий и сооружений МКДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №9»

По результатам обследования установлено:

1. Общие сведения об объекте:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

(ведомственная принадлежность, форма собственности)

- адрес, телефон: 397500, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 283

- руководитель: Буркова Надежда Николаевна,
заведующий

- заместитель руководителя по безопасности: Кириллова Раиса Алексеевна,
завхоз

- максимальная посещаемость (вместимость чел.): плановая – 175 чел., по списку – 169 чел.

- характеристика прилегающей местности: жилой
сектор

(жилой сектор, предприятия и т.д.)

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: овошехранилище, сарай

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей: 4 эвакуационных выхода, в отличном состоянии, открываются с 7.15 часов, с начала работы учреждения, ключи находятся в группах и

определенном для ключей ящике на первом этаже.

- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние:

имеется электрощитовая и отличном состоянии

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток:

территория освещена лампами ДРЛ - 5 шт., расположенными по всему периметру всего здания, что способствует освещению всей территории

2. Общая характеристика объекта:

Осуществление образовательного процесса по направлению дошкольное образование

(функциональное назначение объекта)

Площадь территории – 6557 кв. м.; 2 – х этажное здание детского сада, наружные стены из кирпича, обшиты сайдингом, перекрытие из железобетонных плит, внутренние перегородки кирпичные - 699,6 кв. м. (1 этаж – 556,9 кв. м., 2 этаж 565,1 кв. м); пристройка 1-этажная, наружные стены пеноблок, обшиты сайдингом – 170 кв. м., подвальное помещение – 571,1 кв. м., чердачное помещение – 565 кв. м.. Крыша покрыта металлопрофильным железом. На первом этаже 7 входов, 7 выходов на 1 – м этаже и 2 выхода при экстренной необходимости на 1 – м этаже и 2 выхода при экстренной необходимости на 2 – м этаже. Территория огорожена забором из сетки – рабицы, высотой 120 м., по периметру, протяженностью 330, 2 м.. Въезд на территорию осуществляется через ворота с калиткой из железных уголков, которые закрываются на внешний замок в вечернее и ночное время суток

зданий и помещений, расположенных на территории объекта.

3. Организация охраны объекта:

в зоне действия ПЦН ОВО

(Удаленность от ПЦН ОВО: в зоне действия ПЦН ОВО или не в зоне действия)

Не имеется.

(Наличие физической охраны во время учебного процесса: ОВО, ФГУП «Охрана», ЧОП, В вечернее и ночное время с 17.45 ч. До 06.00 ч. и в выходные с 07.00 ч. До 07.00 ч. Один сторож, охраняющий территорию и здание.

сторож, вахтер, иное, с указанием полного наименования и времени охраны)

4. Ограждение объекта:

Территория ограждена забором из сетки- рабицы, 120 см. по периметру, протяженностью 330, 2 м, неудовлетворительное состояние

(Наличие периметрального ограждения, его исправность)

5. Система охранно-пожарной и тревожной сигнализации объекта:

В здании имеется пожарная сигнализация в исправном состоянии с выводом на пульт ОВО

6. Система видеонаблюдения:

Не имеется

7. Организация внутриобъектового и пропускного режимов:

Не имеется

8. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению безопасности объекта:

Курсы по ПБ – 2000 т. Р.

Обслуживание пожарной сигнализации – 1900 р., обработка чердачных помещений – 19550 руб.

9. Обеспечение безопасности дорожного движения:

На прилегающей территории имеются два знака – «Пешеходный переход»
(Наличие на прилегающей территории дорожных знаков «Дети», «Пешеходный переход»,

«Ограничение максимальной скорости», их соответствие требованиям ГОСТ)

Наличие горизонтальной дорожной разметки и средств принудительного снижения скорости не всегда соответствует ГОСТ, так как разметка горизонтальной дорожки не видна.

(Наличие горизонтальной дорожной разметки и средств принудительного снижения скорости, их соответствие требованиям ГОСТ)

Территория освещена лампами ДРЛ - 5 шт., расположенными по всему периметру всего здания, что способствует освещению всей территории

(Наличие освещения территории)

Место для паковки и стоянки автотранспорта не оборудовано

(Оборудование мест для паковки и стоянки автотранспорта)

нет

(Количество автотранспорта для перевозки обучающихся, из них оборудовано ГЛОНАСС)

10. Недостатки в обеспечении безопасности объекта: Отсутствие системы видеонаблюдения, тревожной кнопки. Организация внутриобъектового и пропускного режима осуществляется не достаточно из-за отсутствия регистрации и управления доступа: домофон и т.д.

Выводы комиссии, предложения по повышению уровня антитеррористической защищенности:

Антитеррористическая защищенность обеспечена не в полном объеме

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

Установление системы видеонаблюдения, укрепление ограждения по периметру территории учреждения, установление тревожной кнопки, домофона.

Председатель комиссии:

Бондаренко Евдокия Егоровна - заместитель главы администрации Бутурлиновского муниципального района

Секретарь:

Бурсова Елена Викторовна – старший инспектор по труду отдела по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района

Члены комиссии:

Прокофьева Наталья Сергеевна – руководитель отдела по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района

Сураков Александр Николаевич – ведущий специалист администрации Бутурлиновского муниципального района

Горин Виталий Николаевич – заместитель начальника отдела ИД по Бутурлиновскому району, майор внутренней службы (по согласованию)

Саратовский Олег Андреевич – начальник отдела ПДН, майор полиции

Пирко Людмила Николаевна – специалист 1 категории отдела по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района

Подписи членов комиссии:

 Бондаренко Е. Е.

 Бурсова Е. В.

 Прокофьева Н. С.

 Сураков А. Н.

 Горин В. Н.

 Пирко Л. Н.

Ознакомлен, копию акта получил.:

Заведующий МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6» Буркова Н. Н.
(Ф. И. О., должность, дата, печать)

